



Новейшая электроника, позволяющая увеличить срок службы ровничных машин F 15 и F 35

Улучшение использования ровничной машины

Панели управления, установленные на ровничных машинах F 15 и F 35, устарели из-за прогресса электроники за последние 10 лет. Панели управления UniOP32/33 и MP277 можно заменить новой панелью управления TP900. Это обеспечивает следующие преимущества для клиентов


- Увеличение срока службы машины
- Улучшение использования ровничной машины вследствие сокращения времени простоя
- Современная конструкция с новейшей электроникой
- Экономичная альтернатива с возможностью долгосрочного ремонта (на ремонтной станции Rieter)



Панель управления UniOP32



Панель управления МР277



Новая панель управления ТР900

Обслуживание и установка

Установка вместо UniOP32 панели управления TP900 должна выполняться ремонтной службой Rieter, чтобы гарантировать непрерывную работу и производительность машины.

Модернизация с МР277 на ТР900 может быть выполнена квалифицированным электриком заказчика.

Rieter Machine Works Ltd. Klosterstrasse 20 CH-8406 Winterthur T +41 52 208 7171 F +41 52 208 7283 aftersales@rieter.com

Данные и иллюстрации, приведенные в настоящей брошюре и на соответствующем носителе данных, актуальны на момент печати. Rieter оставляет за собой право производить любые необходимые изменения в любое время без предварительного уведомления. Системы Rieter и инновации Rieter защищены