


钢领板齿轮箱

用于环锭细纱机和紧密纺纱机G 312、G 32、G 35、G 36、K 42、K 45、K 46

RIETER

# 钢领板齿轮箱维修套件

恢复原有性能和寿命



您的受益:

- 原有性能
- 延长使用寿命
- 用户友好的油位监测器



# 钢领板齿轮箱维修套件

## 保持原有性能，延长机器寿命

钢领板驱动齿轮箱位于车头内，为钢领板提供环锭细纱机管纱成形所需的垂直和横向运动。

齿轮箱内的部件容易随着使用发生磨损，磨损程度取决于锭数和工艺参数。这种磨损可导致装置故障。

立达建议每三年检查并更换磨损部件，以确保无故障运行。

### 翻新速览

立达使用维修套件提供钢领板齿轮箱翻新，该套件包含蜗轮组、密封件和油位指示器。



1.蜗轮组

2.垫圈

3.油封和端盖

4.钢领垫片

5.油位指示器

由于涡轮增加了一个键槽，可驱动的钢领板数量增加了一倍，并适用于长度达200毫米的纱管。

新的油位指示器可帮助技术人员快速查看油质，检查齿轮箱内的油量是否充足(推荐量为3升)。



维修前齿轮箱上使用了1.8升的油位指示器



维修后齿轮箱上使用了3.0升的油位指示器

**Rieter Machine Works Ltd.**  
Klosterstrasse 20  
CH-8406 Winterthur  
T +41 52 208 7171  
F +41 52 208 7283  
aftersales@rieter.com

**Rieter India Private Ltd.**  
Gat No. 768/2, Village Wing  
Shindewadi-Bhor Road  
Taluka Khandala, District Satara  
IN-Maharashtra 412 801  
T +91 2169 664 141  
F +91 2169 664 226

**立达（中国）纺织仪器有限公司**  
中国江苏省常州市新北区  
河海西路390号  
邮编：213022  
电话：+86 519 8511 0675  
传真：+86 519 8511 0673

本资料中的图片及参数及与之相关的参数资料为即期发行物。立达保留根据需要随时对有关参数进行修改并恕不另行通知的权利。立达系统和立达创新产品均受到专利保护。

3460-v1 zh 2203