

Elyaf hazırlık
Tarak makinaları için servis paketleri

RIETER

Tarak makinaları için servis paketleri



En yüksek şerit kalitesi için tarak makinasının sürdürülebilir üretimi

Ekonomik işletim için sürekli kullanılabilen tarak makinaları

Ultra modern tarak makinalarının yüksek performans kapasitesiyle, ekonomik çalışmayı garantilemek için makinanın kullanılabilirliği gittikçe daha önemli hale gelmektedir. Makinanın durması, daha düşük üretim oranına sahip daha eski tarak makinası modellerine kıyasla üretim randımanı konusunda daha büyük etkiye sahiptir.

Rieter, yeni tarak makinalarıyla ek servisler sunmaktadır. Bu servis paketleri, müşterinin tarak makinalarının verimliliğini ve şerit kalitesini kullanım ömrü boyunca en yüksek seviyede tutmasına olanak tanır. Bu, Rieter Servisinin önleyici tedbirleriyle garanti altına alınır.



Her tarak makinası için doğru servis paketi

Günümüzün iyi bilinen Rieter temel servislerine ek olarak, daha kapsamlı iki servis paketi daha vardır:

Care+ (tüm tarak makinaları için)

Care+ servis paketi, yetkin Rieter servis personelinin dört ziyaretini içerir. Garnitürlerin durumu kontrol edilir. Sonuçlara dayanarak garnitürlerde ilgili bakım çalışması yapılır. Tarak makinası ayarları kontrol edilir ve yeniden ayarlanır. Tüm işlemler, makinarye özgü bakım ve servis kayıt defterine işlenir ve tavsiyeler içeren bir ziyaret raporu, müşteriye iletilir. Care+ paketi, yeni makina aldığınızda ya da mevcut tarak makinanız için bir seçenek olarak sunulur.

Protect (yalnızca C 80 için)

Protect servis paketi, Care+ paketine eklenir. Bu paket, teknik destek için 48 saat içinde yetkin bir uzmanın gönderilmesini de içerir. Parti değişimi söz konusu olduğunda Rieter uzmanı, tarak makinalarının en uygun şekilde ayarlanması için müşteriye yardımcı olur. Herhangi bir arıza meydana gelirse tarak makinasının onarımı arıza başına belirlenen maliyete kadar Protect servis paketi kapsamındadır. Protect yalnızca C 80 tarak makinası için geçerlidir ve çalışma süresi boyunca uzatılabilir.

Care+

- Kalifiye bir Rieter teknisyeni yılda dört kez ziyaret yapar.
- Garnitürlerin durumu kontrol edilir
- Gerekirse garnitürlerin bakım çalışmaları (ör. bileme), yapılır
- Makina ayarları kontrol edilir ve gerekirse ince ayar yapılır
- Bakım ve servis kayıt defteri güncellenir
- Sonuçlar ve tavsiyeleri içeren rapor hazırlanır

Protect

- Yetkin Rieter servis uzmanları 48 saat içinde gönderilir
- Tarak makinalarının yeni bir partiyle optimize edilmesi konusunda müşteriye destek verilir.
- Her bir arıza için komponentlerin ücretsiz değişimi yapılır (kabul edilen koşullara uygun şekilde)
- Rieter servis uzmanının maksimum üç iş gününe kadar olan masraflarına ek olarak seyahat masrafları da karşılanır

- Kalifiye bir Rieter teknisyeni yılda dört kez ziyaret yapar.
- Garnitürlerin durumu kontrol edilir
- Gerekirse garnitürlerin bakım çalışmaları (ör. bileme), yapılır
- Makina ayarları kontrol edilir ve gerekirse ince ayar yapılır
- Bakım ve servis kayıt defteri güncellenir
- Sonuçlar ve tavsiyeleri içeren rapor hazırlanır

RIETER

Rieter Machine Works Ltd.

Klosterstrasse 20
CH-8406 Winterthur
T +41 52 208 7171
F +41 52 208 8320
machines@rieter.com
aftersales@rieter.com

Rieter India Private Ltd.

Gat No. 768/2, Village Wing
Shindewadi-Bhor Road
Taluka Khandala, District Satara
IN-Maharashtra 412 801
T +91 2169 304 141
F +91 2169 304 226

**Rieter (China) Textile
Instruments Co., Ltd.**

390 West Hehai Road
Changzhou 213022, Jiangsu
Çin Halk Cumhuriyeti
T +86 519 8511 0675
F +86 519 8511 0673

www.rieter.com

Bu broşürde ve ilgili veri taşıyıcısında verilen bilgiler, çizimler ve bunlarla ilgili tüm veriler basım tarihinden itibaren geçerlidir. Rieter önceden özel duyuru yapmaksızın istediği zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Rieter sistemleri ve Rieter yenilikleri patentlerle korunmaktadır.

3332-v1 tr 1907