

P3-1 Baskı tabancası

Orijinal kalite ve performans için yenileme



Avantajlarımız:

- Daha az baskı varyasyonu
- Daha az iplik kopuşu ve çekilmemiş iplik
- Daha az kesme ve iplik hatası
- Geliştirilmiş operatör rahatlığı



P3-1 Baskı tabancası – yenileme

Orijinal kalite ve performans için üniform ve tutarlı basınç

P3-1 Baskı Tabancası, başarısı kanıtlanmış bir çekim sistemi olup basitliği ve kullanıcı dostu olmasıyla bilinir. Rieter, makina genelinde üniform ve tutarlı baskı elde etmek için sekiz ila on yıldan sonra baskı tabancasını yenilemeyi önerir.

Yenileme paketine genel bakış



Aşınmış ve eskimiş parçaların değiştirilmesi, çekim sisteminin orijinal performansını geri kazanmaya yardımcı olur. Etkin baskı, tutarlı çekim ve iplik üretimi kalitesi sağlar. Rieter servis mühendisleri tarafından gerçekleştirilen onarım hizmeti öncesinde ve sonrasında baskı üniformitesi ve performans açısından iyileşme görülebilir.



Yenilemeden önce – baskı varyasyonu



Yenilemeden sonra – üniform baskı

Rieter Machine Works Ltd.
Klosterstrasse 20
CH-8406 Winterthur
T +41 52 208 7171
F +41 52 208 7283
aftersales@rieter.com

Rieter India Private Ltd.
Gat No. 768/2, Village Wing
Shindewadi-Bhor Road
Taluka Khandala, District Satara
IN-Maharashtra 412 801
T +91 2169 664 141
F +91 2169 664 226

**Rieter (China) Textile
Instruments Co., Ltd.**
390 West Hehai Road
Changzhou 213022, Jiangsu
P.R. China
T +86 519 8511 0675
F +86 519 8511 0673

Bu broşürde ve ilgili veri taşıyıcısındaki veriler ve çizimler basım tarihinden itibaren geçerlidir. Rieter önceden özel duyuru yapmaksızın istediği zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Rieter sistemleri ve Rieter yenilikleri patentlerle korunmaktadır.

3422-v1 tr 2204